








www.blackanddecker.eu




*Elektronarzędzie
przeznaczone dla
majsterkowiczów.*

505101-61 PL

**INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL KG1200**





Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Szlifierka kątowa firmy Black & Decker jest przeznaczona do cięcia oraz szlifowania metali i muru przy użyciu odpowiedniej tarczy tnącej bądź szlifierskiej. Szlifierka ta nie nadaje się do zastosowań profesjonalnych i przemysłowych.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- **Ostrzeżenie!** Przy korzystaniu z elektronarzędzi dokładnie przestrzegaj wskazówek zawartych w tej instrukcji i podstawowych przepisów bhp, by zminimalizować ryzyko porażenia prądem elektrycznym, pożaru, doznania urazu ciała i szkód rzeczowych.
- Przed użyciem narzędzia dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
- Przechowuj tę instrukcję na wypadek, gdyby znów była kiedyś potrzebna.
- Przed rozpoczęciem wykonywania prac nastawczych i konserwacyjnych zawsze wyjmij wtyczkę kabla zasilającego z gniazda sieciowego.

Utrzymuj porządek w miejscu pracy!

Nieporządek w miejscu pracy grozi wypadkiem.

Uwzględniaj wpływ otoczenia!

Nie wystawiaj szlifierki na działanie deszczu. Nie używaj jej też w wilgotnym ani mokrym otoczeniu. Zadbaj o dobre oświetlenie miejsca pracy. Nie załączaj narzędzia w miejscach, gdzie występuje niebezpieczeństwo pożaru bądź wybuchu, na przykład w pobliżu palnych cieczy lub gazów.

Nie dopuszczaj dzieci do miejsca pracy!

Nie dopuszczaj dzieci, osób postronnych ani zwierząt do miejsca pracy i pilnuj, by nie dotykały szlifierki.

Zakładaj odpowiednią odzież ochronną!

Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, gdyż mogą one zostać pochwycone przez ruchome części szlifierki. Przy pracy na wolnym powietrzu godne polecenia są rękawice ochronne i obuwie na szorstkiej podeszwie. Na długie włosy zakładaj specjalną siatkę.

Ochrona osobista!

Zawsze zakładaj okulary ochronne i maskę przeciwpyłową, jeżeli podczas pracy w powietrze jest wzbijany pył lub drobiny obrabianego materiału. Zakładaj specjalne słuchawki ochronne.

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:

Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Bezpieczeństwo elektryczne można zwiększyć przez użycie wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego (30 mA/30 mS).

Zachowuj stabilną podstawę!

Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś pozycji roboczej.

Zawsze zachowuj uwagę!

Koncentruj się na swojej pracy. Postępuj rozsądnie. Nie używaj szlifierki, gdy jesteś zmęczony.

Zabezpiecz obrabiany przedmiot!

Używaj przyrządów mocujących lub imadła do przytrzymywania przedmiotu obrabianego. Gdy przedmiot ten jest dobrze zamocowany, możesz obsługiwać narzędzie obiema rękami.

Używaj urządzeń do odsysania pyłu!

Jeżeli producent przewidział urządzenia do odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy są one przyłączone i prawidłowo zamontowane.

Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do mocowania narzędzi roboczych!

Przed załączeniem szlifierki sprawdź, czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.

Przedłużacz

Przed użyciem sprawdź przedłużacz i wymień go w razie wykrycia uszkodzenia. Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko przeznaczone do tego celu przedłużacze. Przedłużacz Black & Decker długości do 30 m nie powoduje zauważalnego spadku mocy.

Używaj odpowiednich narzędzi roboczych!

W niniejszej instrukcji opisano zastosowanie szlifierki zgodne z przeznaczeniem. Do ciężkich prac nie używaj zbyt słabych narzędzi roboczych ani akcesoriów. Najlepszą jakością i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia. Nie przeciążaj szlifierki. Nie wykorzystuj elektronarzędzi do celów innych, niż przewidziane przez producenta, np. ręcznej piłarki tarczowej do ścinania pni drzew i gałęzi.

Ostrzeżenie! Używanie innych nasadek i wyposażenia dodatkowego, niż zalecane w tej instrukcji, lub wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem produktu może doprowadzić do wypadku.

Kontroluj szlifierkę pod względem uszkodzeń!

Przed użyciem sprawdź szlifierkę i kabel, czy są całkowicie sprawne. Nie zapomnij przy tym o ruchomych elementach. By zapewnić nienaganną pracę narzędzia, wszystkie części muszą być właściwie zamontowane. Uszkodzone elementy, urządzenia zabezpieczające i wyłączniki powinny być prawidłowo naprawione lub wymienione przez jeden z naszych warsztatów serwisowych. Nie używaj szlifierki, gdy jakaś jej część jest niesprawna. Nie próbuj samemu jej naprawiać.

Wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego!

W razie nieużywania szlifierki, przed rozpoczęciem wykonywania prac konserwacyjnych, czy też przy wymianie narzędzia roboczego lub jakiegoś innego elementu, zawsze wyjmij wtyczkę kabla zasilającego z gniazda sieciowego.

Uważaj, by nie doszło do niezamierzonego załączenia!

Nie przenoś szlifierki z palcem opartym na wyłączniku. Przy przyłączeniu narzędzia do sieci najpierw sprawdź, czy jest ono wyłączone.

Ostrożnie obchodź się z kablem!

Nie przenoś szlifierki za kabel ani nie używaj kabla do wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem i ostrymi krawędziami.

Bezpiecznie przechowuj swoje narzędzia!

Nie używane elektronarzędzia powinny być przechowywane w suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu.

Starannie konserwuj swoje narzędzia!

Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia robocze, gdyż jest to warunkiem bezpieczeństwa pracy. Stosuj się do instrukcji konserwacji i wymiany narzędzi. Wszystkie rękojeści i wyłączniki powinny być suche, czyste, niezabrudzone olejem ani smarem.

Naprawy:

Szlifierka ta jest zgodna z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez uprawnionych do tego specjalistów przy użyciu oryginalnych części zamiennych; w przeciwnym razie użytkownik naraża się na nieprzewidywalne konsekwencje.

Bezpieczeństwo elektryczne



Szlifierka jest podwójnie zaizolowana i dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna. Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej elektronarzędzia.

Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy szlifierek kątowych



Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.



Przy korzystaniu ze szlifierek zakładaj okulary ochronne!



Przy korzystaniu ze szlifierek zakładaj słuchawki ochronne!

- Przy korzystaniu ze szlifierek zawsze zakładaj okulary ochronne i słuchawki ochronne.
- Zakładaj osobiste wyposażenie ochronne, jak: maska przeciwpyłowa, rękawice, kask i fartuch.
- Nie przecinaj ani nie szlifuj metali lekkich zawierających ponad 80% magnezu, gdyż są one palne.
- Używaj wyłącznie tarcz tnących bądź szlifierskich i innych akcesoriów zalecanych w tej instrukcji obsługi.
- Sprawdź, czy maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa tarczy szlifierskiej bądź tnącej nie przekracza wartości prędkości obrotowej biegu jałowego szlifierek.
- Nie używaj tarcz szlifierskich ani tnących o wymiarach innych niż określone w specyfikacji. Nie zakładaj żadnych tulei ani adapterów redukcyjnych i nie dokonuj żadnych niedozwolonych przeróbek, by dostosować elektronarzędzie do tarcz szlifierskich o większej średnicy otworu.
- Nie przecinaj przedmiotów obrabianych grubości większej niż maksymalna głębokość cięcia tarczy tnącej.
- Nie używaj tarcz tnących do bocznego szlifowania.
- Przed każdym użyciem sprawdź tarczę szlifierską lub tnącą. Nie używaj tarcz szlifierskich, które są odłupane, pęknięte lub uszkodzone w inny sposób.

- Przed użyciem szlifierek sprawdź, czy tarcza szlifierska jest prawidłowo zamocowana i dokręcona. Następnie uruchom ją na 30 sekund bez obciążenia w bezpiecznej pozycji. W razie stwierdzenia silnych wibracji lub innych uszkodzeń natychmiast wyłącz szlifierkę. Znajdź przyczynę takiego stanu rzeczy.
- Jeżeli używasz tarczy z otworem gwintowanym, sprawdź czy długość gwintu odpowiada długości wrzeciona.
- Nigdy nie używaj szlifierek bez osłony kapturowej tarczy.
- Upewnij się, czy przedmiot obrabiany jest dobrze zamocowany lub podparty.
- Nie wywieraj bocznego nacisku na tarczę szlifierską ani tnącą.
- Upewnij się, czy iskry wydostające się w czasie szlifowania nie stanowią dla nikogo zagrożenia, to znaczy czy nie padają na osoby lub palne substancje.
- Pamiętaj, że po wyłączeniu szlifierek tarcza jeszcze przez krótki czas się obraca.
- Zwracaj uwagę na stan szczelin wentylacyjnych, zwłaszcza w zapyłonym otoczeniu. W razie konieczności usunięcia pyłu najpierw odłącz szlifierkę od sieci. Uważaj, by nie uszkodzić jakichś wewnętrznych elementów. Do czyszczenia używaj miękkiej szczoteczki lub suchej szmaty, a nigdy metalowych przedmiotów.
- Z tarczami szlifierskimi obchodź się pieczołowicie i przechowuj je zgodnie z zaleceniami producenta. Miejsce składowania tarcz szlifierskich i tnących zawsze musi być suche.

Opis szlifierek

Szlifierka ta zawiera niektóre lub wszystkie z wymienionej niżej części:

1. Wyłącznik
2. Blokada załączania
3. Blokada wyłączania
4. Rękojeść boczna
5. Blokada wrzeciona
6. Osłona kapturowa tarczy

Montaż

Uwaga! Przed wykonaniem następujących operacji sprawdź, czy szlifierka jest wyłączona, a wtyczka kabla wyjęta z gniazda sieciowego.

Zdejmowanie i zakładanie osłony kapturowej tarczy (rys. rys. A i B)

Zakładanie

- Obróć szlifierkę wrzecionem (7) do góry i w takiej pozycji utóż ją na stole.
- Sprężynę krążkową falistą (8) załóż poprzez wrzeciono na odsadzenie.
- Zgodnie z rysunkiem przyłóż osłonę tarczy (6) do szlifierek.
- Pierścień kołnierzykowy (9) z występami zwróconymi w stronę osłony załóż na wrzeciono. Tak obróć pierścień, by wykonane w nim otwory znalazły się

dokładnie nad otworami gwintowanymi w obudowie szlifierki.

- Zamocuj pierścien dostarczonymi wkrętami (10). Mocno dokręć wkręty, ale tak, by osłona kapturowa tarczy dawała się obracać.

Zdejmowanie

- Za pomocą wkrętaka wykręć wkręty (10).
- Zdejmij pierścien kołnierkowy (9), osłonę kapturową tarczy (6) i sprężynę krążkową falistą (9). Starannie przechowuj te elementy.

Uwaga! Nigdy nie używaj szlifierki bez założonej osłony kapturowej tarczy.

Regulacja osłony kapturowej tarczy

Osłonę kapturową tarczy można obracać o kąt w zakresie do 90°.

- Obróć osłonę w żądanym kierunku.

Mocowanie rękojeści dodatkowej

- Wkręć rękojeść dodatkową (4) w jeden z przewidzianych do tego celu otworów w szlifierce.

Uwaga! Zawsze korzystaj z rękojeści dodatkowej.

Zakładanie i zdejmowanie tarcz szlifierskich bądź tnących (rys. rys. C – E)

Zawsze używaj tarczy odpowiedniej do danego rodzaju zastosowania. Musi ona mieć właściwą średnicę i stosowny otwór centrujący (patrz: Dane techniczne). Maksymalna grubość tarcz szlifierskich wynosi 6 mm, a tarcz tnących – 3,5 mm.

Zakładanie

- Gdy osłona kapturowa tarczy została zdjęta, załóż ją zgodnie z powyższym opisem.
- Tak jak pokazano na rysunku, załóż kołnierz wewnętrzny (11) na wrzeciono (7) (rys. C). Sprawdź, czy kołnierz dobrze przylega do spłaszczonych boków wrzeciona.
- Zgodnie z rysunkiem załóż tarczę (12) na wrzeciono (7) (rys. C). Gdy tarcza zawiera środkowe odsadzenie (13), musi ono być zwrócone do wewnątrz.
- Sprawdź, czy tarcza dobrze przylega do kołnierza wewnętrznego.
- Załóż kołnierz zewnętrzny (14) na wrzeciono. Jeżeli została założona tarcza szlifierska, środkowe odsadzenie kołnierza zewnętrznego musi być zwrócone w stronę tarczy (A na rys. D). Jeżeli została założona tarcza tnąca, środkowe odsadzenie na kołnierzu zewnętrznym musi być zwrócone na zewnątrz (B na rysunku D).
- Naciśnij i przytrzymaj blokadę wrzeciona (5) i w tym czasie kluczem widełkowym (15) dokręć kołnierz zewnętrzny (rys. E).

Zdejmowanie

- Naciśnij i przytrzymaj blokadę wrzeciona (5) i w tym czasie kluczem widełkowym (15) poluzuj kołnierz zewnętrzny (14) (rys. E).
- Zdejmij kołnierz zewnętrzny (14) i tarczę (12).

Zastosowanie

Uwaga! Nie przyspieszaj pracy na siłę. Unikaj przeciążenia szlifierki.

- Ostrożnie układaj kabel, by go omyłkowo nie przeciąć.
- Bądź przygotowany na iskrzenie, gdy tylko tarcza szlifierska bądź tnąca dotknie przedmiotu obrabianego.
- Szlifierkę utrzymuj zawsze w takim położeniu, by osłona kapturowa zapewniała optymalną ochronę przed tarczą szlifierską bądź tnącą.

Załączanie i wyłączanie

- By załączyć szlifierkę, naciśnij blokadę załączania (2), a następnie wyłącznik (1).
- By załączyć szlifierkę na stałe, naciśnij blokadę wyłączania (3). Teraz możesz zwolnić wyłącznik.
- By wyłączyć szlifierkę, zwolnij wyłącznik. By włączyć szlifierkę załączoną na stałe, ponownie naciśnij wyłącznik i zwolnij go.

Uwaga! Nie wyłączaj szlifierki pod obciążeniem.

Porady, jak osiągnąć optymalne wyniki pracy

- Pewnie trzymaj szlifierkę, jedną ręką chwytając rękojeść dodatkową, a drugą – rękojeść główną.
- Przy szlifowaniu zawsze utrzymuj kąt około 15° między tarczą a powierzchnią przedmiotu obrabianego.

Konserwacja

Szlifierka firmy Black & Decker odznacza się dużą trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy niezbędne jest jej regularne czyszczenie.

- Za pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej szmatki regularnie czyść szczeliny wentylacyjne w szlifierce.
- Wilgotną szmatką regularnie czyść obudowę silnika. Nie używaj do tego celu żadnych środków ściernych ani czyszczących na bazie rozpuszczalników.

Ochrona środowiska



Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci z gospodarstw domowych.

Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.



Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów i opakowań materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób chroni się środowisko naturalne i zmniejsza popyt na surowce.

Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania elektrycznych urządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony, lub do punktów zbiorczych.

Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa ta jest bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.

W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw handlowych firmy Black & Decker, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także w internecie pod adresem: www.2helpU.com.

Dane techniczne

KG1200	
Napięcie	V _{AC} 230
Pobór mocy	W 1200
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min 10000
Średnica tarczy	mm 125
Średnica otworu centrującego tarczy	mm 22
Maksymalna grubość tarczy szlifierskiej	mm 6
tnącej	mm 3,5
Wymiar wrzeciona	M14
Masa	kg 2,7

Deklaracja zgodności z normami UE



KG1200

Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że szlifierka kątowa KG1200 została wykonana zgodnie z następującymi wytycznymi i normami: 98/37/EWG, 89/336/EWG, EN 50144, EN 55014, EN 61000

Poziom ciśnienia akustycznego A 91,6 dB(A)
Moc akustyczna A 104,6 dB(A)
Ważona wartość skuteczna przyspieszenia 4,2 m/s²

Kevin Hewitt
Dyrektor d.s.Technicznych
Black & Decker
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Wielka Brytania, 01.07.2004

Prosimy zajrzeć na naszą stronę internetową www.blackanddecker.pl, na której przedstawiamy nowe wyroby i oferty specjalne.

Więcej informacji na temat samej firmy Black & Decker i produkowanego przez nas sprzętu można znaleźć pod adresem: www.blackanddecker.pl

Uwaga!

Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa

- Jeśli to narzędzie będzie stosowane do metalu, należy się upewnić, że zostało włączone urządzenie do prądu szczytowego, aby uniknąć ryzyka wywołanego pyłem metalowym.
- Jeśli urządzenie do prądu szczytowego spowoduje odłączenie zasilania, należy skontrolować narzędzie w autoryzowanym serwisie BLACK & DECKER.

Dodatkowe prace konserwacyjne

W ekstremalnych warunkach pracy może się gromadzić pył we wnętrzu obudowy, tak długo będzie obrabiany metal.

Może to prowadzić do uszkodzenia instalacji ochronnej w maszynie i powstania niebezpieczeństwa zwarcia elektrycznego.

Aby uniknąć gromadzenia się pyłu metalowego wewnątrz maszyny zaleca się czyścić codziennie szczeliny napowietrzające. W tym celu należy:

- wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego,
- wydmuchnąć suche powietrze pod ciśnieniem poprzez szczeliny napowietrzające.

Przy opisywanych pracach konserwacyjnych należy zakładać okulary ochronne.

Black & Decker


Warunki gwarancji:

Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy podlegające naturalnemu zużyciu.

1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
 - a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
 - b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
 - a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
 - b) przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Black & Decker. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
 - a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
 - b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych części zamiennych;
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
 - a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
 - b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
 - a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
 - b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez Black & Decker;
 - c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
 - d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
 - e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
 - f) elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09

KG1200 ---- A ANGLE GRINDER 1



CZ ZÁRUČNÍ LIST

PL KARTA GWARANCYJNA

H JÓTÁLLÁSI JEGY

SK ZÁRUČNÝ LIST



**BLACK &
DECKER**®

CZ měsíců
H hónap

24

PL miesiące
SK mesiacov

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
H	Gyári szám	A vásárlás napja	Pecsét helye Aláírás
PL	Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
SK	Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

(CZ)

Adresy servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz

(H)

Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014

(PL)

Adres servisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javítási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecsét Aláírás
	Jótállás új határideje					
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis